



BRANDSKYDD I TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGSBOENDEN

Detta dokument innehåller Södra Dalarna Räddningstjänstförbunds riktlinjer kring brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden. Det är du som äger eller driver ett anläggningsboende som är ansvarig för att byggnaden uppfyller brandskyddskraven.

Observera att väsentlig ändring av verksamhet (t.ex. byte av verksamhetsklass) ofta kräver bygglov eller bygganmälan enligt plan- och bygglagen. Oavsett om bygglov eller bygganmälan krävs ska Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR) meddelas innan byggnaden ska användas som tillfälligt anläggningsboende. Brandskyddet i byggnaden kan även komma att prövas med stöd av tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Generellt ska brandskyddet i tillfälliga anläggningsboenden följa reglerna för boenden där personer förväntas vara sovande och inte ha god lokalkännedom. Här finns information om vilka brandskyddskrav som ska uppfyllas:

- *Boverkets Byggregler (BBR), BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4*
- *BFS 2016:5, ATA 1, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden*
- *Vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande, Brandsskyddsföreningen*
- *Anmälan om tillfällig övernattning, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund*

Bostadsanläggningar vid ankomst

När antalet personer som har behov av bostad är större än vad Migrationsverket har tillgång till kan evakueringsplatser anordnas som ankomstboende. Dessa anläggningsboenden ska uppfylla kraven i SDR:s anvisning "Regler för tillfällig förläggning", vilken bifogas detta dokument.

För att uppnå ett skäligt brandskydd ska det byggnadstekniska brandskyddet alltid kompletteras med organisatoriskt brandskydd i form av kunskap, rutiner och drift- och underhållskontroller. Mer detaljer om detta samt checklistor finns i SDR:s anvisning för tillfällig övernattning och i Vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande, Brandsskyddsföreningen.

Bostadsanläggningar vid asylutredning

Med tillfälligt anläggningsboende avses enligt PBF en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Det innebär att boenden under migrationsverkets regi berörs av ändringen i PBF, men inte hem för ensamkommande flyktingbarn i kommunens regi.

Brandskyddet i tillfälliga anläggningsboenden ska uppfylla brandskyddskraven enligt Boverkets Byggregler (BBR). Brandskyddet bör utformas som tillfälligt boende i Verksamhetsklass 3B eller 4 (alternativt 3A eller 5B). Med hänsyn till åtgärdens art, omfattning och varaktighet kan anpassningar och avsteg göras, se rubrik Anpassningar och avsteg från BBR.

Räddningstjänsten ska kontaktas

Innan en byggnad tas i bruk som tillfälligt anläggningsboende ska SDR kontaktas via sdr@avesta.se alt. 0226-64 58 00. Information ska lämnas kring fastigheten, t.ex. adress till byggnaden, vem som är fastighetsägare och ansvarig på plats. Information kring hur många personer som förväntas vistas i lokalerna och hur länge byggnaden är tänkt att nyttjas för ändamålet ska också presenteras.



Anpassningar och avsteg från BBR

Syftet med att tillåta avsteg och anpassningar är att få en likriktad bedömning samt underlätta tillämpningen av byggreglerna för tillfälliga anläggningsboenden. Nedan redovisas anpassningar och avsteg som kan göras för respektive verksamhetsklass inom ramen för förenklad dimensionering, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden (BFS 2016:5, ATA 1).

GENERELLT

Utrymmen med låg brandbelastning som ansluter till en utrymningsväg kan ingå i utrymningsvägens brandcell (t.ex. enstaka toaletter).

Anpassningar och avsteg får inte göras från kraven på möjlighet till räddningsinsatser.

Verksamhetsklass 3B – Gemensamhetsboenden tex. HVB

Om boendesprinkler finns

- Anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av sammankopplade brandvarnare. De sammankopplade brandvarnarna bör finnas i samtliga sovrum, i gemensamhetsutrymmen och i närheten av köket.
- Alternativt kan anordning för varning i händelse av brand utgöras av utrymningslarm som aktiveras av boendesprinklersystemet och/eller brandvarnare. Anordning för tidig upptäckt kan utgöras av brandvarnare i samma omfattning som anges ovan, men behöver inte vara sammankopplade.

Grupp av boenderum högst 8 personer

- En grupp av boenderum får sammanlagt vara avsedda för högst 8 personer. Respektive boenderum ska vara avskilt i EI 30, respektive grupp i EI 60.
- Kök för personligt bruk bör förses med spisvakt om antalet boende överstiger 6 personer i en grupp av boenderum.

Verksamhetsklass 4 - Hotell

Byggnader i högst två våningsplan kan utföras i Br 2

- Avskiljande konstruktioner runt sovrum i byggnader kan utföras i lägst klass EI 30.

Sovrum för fler än 10 personer kräver kompletterande brandskyddsåtgärder:

- Nödbelysning och vägledande markering inne i sovrummet samt tillgång till två separata utrymningsvägar som leder direkt till säker plats.
- Sovrum avsett för fler än 10 personer bör vara lätt överblickbara.
- Riskkällor som kök för personligt bruk bör inte förekomma.

En av utrymningsvägarna från sovrum får ersättas med tillgång till fönster om:

- Fönstrets underkant ligger högst 2,0 meter över marknivån utanför och utrymningen kan ske på ett tillfredställande sätt med avseende på storlek på fönster och öppningsbeslag,
- fönstret är avsett för utrymning endast från det sovrum som det är beläget i,
- rummet inte är avsett att användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och
- fönstret skyltas med vägledande markering.
- Varje fönster bör utgöra utrymningsväg för högst 10 personer.

**Byggnader i högst två våningsplan avsedda för högst 20 personer**

- Anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av sammankopplade brandvarnare. Krav på manuellt aktiverat utrymningslarm kvarstår.

Byggnader i enbart markplan med utgång direkt till det fria från varje sovrum

- kan kravet på anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand uppfyllas med sammankopplade brandvarnare utan att kompletteras med manuellt aktiverat utrymningslarm.
- De sammankopplade brandvarnarna bör finnas i samtliga sovrum, i gemensamhetsutrymmen, och i närheten av kök.

Verksamhetsklass 3A – Bostadslägenheter tex. flerbostadshus och 5B – Behovsprövade boenden

Inga anpassningar eller avsteg får göras.